



Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США F-35B Lightning II расстрелял себя из собственной артиллерийской установки, сообщает портал The Drive.

Издание отмечает, что инцидент случился 12 марта 2021 года на базе Юма в штате Аризона, однако узнали о нем недавно.

В результате происшествия была повреждена нижняя часть фюзеляжа. При этом пилот не пострадал и смог посадить истребитель. Центр морской безопасности включил несчастный случай в класс А, который присваивают, если причинили ущерб на сумму не менее 2,5 миллиона долларов, была полная потеря самолета, гибель одного или нескольких человек, а также если в результате травм пострадавшие стали инвалидами. Конкретную причину аварии установить не удалось, но известно, что произошел взрыв "полубронебойного осколочно-фугасного зажигательного снаряда" PGU-32 / В SAPHEI-T.