

Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink.

Соответствующее заявление сделал глава SpaceX Илон Маск. Выведению космических аппаратов на расчетную орбиту это не помешало, сообщает РИА «Новости».

Маск пообещал провести тщательное расследование причин отказа двигателя до следующего запуска.

Напомним, ракета-носитель Falcon с 9 микроспутниками Starlink стартовала с мыса Канаверал во Флориде.

Falcon 9 вывела на орбиту группу из 60 спутников, после чего их число на орбите «в созвездии Starlink» превысит 350. Эта сеть предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всей планете.