

Стоунхендж в ближайшее время закроют на ремонт. На памятнике архитектуры нашли эрозию и повреждения стыков между горизонтальными и вертикальными камнями, пишет The Independent.

"Четыре с половиной тысячи лет воздействия ветра и дождя привели к образованию трещин и отверстий на поверхности камня", — сообщила куратор Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии ("Английское наследие") Хизер Сейбар. Она отметила, что ремонт займет около двух недель. Это первые подобные работы в Стоунхендже за последние 60 лет.

Специалисты заменят бетонный раствор между камнями на известковый: он лучше пропускает воздух, что благоприятно скажется на сохранности памятника.